



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INÍCIO 28/04/2026 17:22:00	TIPO DE INSPEÇÃO LIBERAÇÃO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TBRG0037	TIPO DE PEÇA/PARTE MÓDULO
FOTO 	MODELO DA PEÇA/PARTE DSE4510
Nº DE SÉRIE DA PEÇA 4520128	FOTO Nº DE SÉRIE DA PEÇA 
ACOMPANHA BORNES / PRESILHAS DE FIXAÇÃO? NÃO	FILIAL ORIGEM
FILIAL DESTINO PA - PRS	Nº DA ORDEM MANUTENÇÃO (OM)
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: José Ferreira	ANÁLISE INTERNA SIM

FALTA DE PARTES OU PEÇAS NÃO	SE SIM, DETALHAMENTO
DEFEITO IDENTIFICADO	QUANTIDADE 1
PATRIMÔNIO DE DESTINO TBRG00337	REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE NÃO
SE SIM, DETALHAMENTO	SERVIÇOS EXECUTADOS Troca da carcaça plástica do m
OBSERVAÇÕES Teste de funcionamento de leit	STATUS - USO DISPONÍVEL
NOME DO TÉCNICO Rafael Gomes Martin	DATA E HORA DE FIM 28/04/2026 17:46:00