



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 29/04/2026 10:42:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA VISITA MENSAL E PREVENTIVA	EPIS NECESSÁRIOS XXX
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS XXX	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS XXX	
02- SEGURANÇA		
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1
03- ATENDIMENTO		
POSSUI TELEMETRIA? SIM	FOTO ANTENA DADOS (ANTENA COMPRIDA) 	COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK

A TELEMETRIA FICOU COMUNICANDO?

SIM

PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTA SENDO USADO?

LIGADO

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



FOTO DO HORIMETRO



04- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL 	VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR OK
---	---	---

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES REAPERTADO	VEDAÇÃO DAS PORTAS OK	PORTA POSSUI AMORTECEDOR? NÃO
---	---------------------------------	---

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120? NÃO	PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO? OK
---	---

06- CABOS

07- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 
--	---	--

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK	FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS? NÃO
-------------------------------------	---	--

INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK	INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC OK
--	---------------------------------------	---

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK
--

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? SIM	NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 64
---------------------------------------	--	---------------------------------------

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK
--	-------------------------------------	---

BACIA DE CONTENÇÃO POSSUI	BACIA COM TAMPÃO DE DRENO? SIM	CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO
-------------------------------------	--	--------------------------------------

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA?

OK

09- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR OK
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO
REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO	VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK	

10- ALTERNADOR

É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRA? SIM	VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK
VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK	PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? SIM	

11- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS) OK
CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA NA	FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA 	BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS? 

12- ESCAPAMENTO

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?
NÃO

13- ACESSORIOS

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



TRANSFORMADOR
NÃO POSSUI

BANCO DE CARGA
NÃO POSSUI

QUADRO
POSSUI

FOTO TRASEIRA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

CONTÊNER
NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE
NÃO POSSUI

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL
SIM

FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO



FOTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VELHO



FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA



REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO
SIM

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
SIM

FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO LUBRIFICANTE



REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA

NÃO SE APLICA

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?

NÃO SE APLICA

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR

NÃO

REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE?

SIM

POSSUI QTA INTERNO?

NÃO

14- TESTE

PERMITIDO TESTE COM CARGA?

NÃO

15- PARAMETROS

16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?

SIM

CHAVE DO GERADOR

SIM

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS

OK

17- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA

OK

OBSERVAÇÕES

EFETUADO INSPEÇÃO MENSAL E TROCA DE ÓLEO E FILTROS TESTADO SEM CARGA TUDO OK

18- NEAR MISS

NEAR MISS

SEM REPORTE DE NEAR MISS

TECNOGERA JORGE ARAÚJO
29/04/2026 11:41:12

MANUTENÇÃO VITOR 6
29/04/2026 16:21:50

MANUTENÇÃO

29/04/2026 16:21:50