



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 06/05/2026 16:14:00	TIPO DE INSPEÇÃO RECEBIMENTO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TECG00316	TIPO DE PEÇA/PARTE MÓDULO
FOTO 	MODELO DA PEÇA/PARTE Carregador de baterias DSE 12V 5A
Nº DE SERIE DA PEÇA 9471343	FOTO Nº DE SERIE DA PEÇA 
ACOMPANHA BORNES / PRESILHAS DE FIXAÇÃO? NÃO	FILIAL ORIGEM SBC-SP
FILIAL DESTINO	Nº DA ORDEM MANUTENCAO (OM)
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Filial SBC-SP	ANÁLISE INTERNA SIM

<b>FALTA DE PARTES OU PEÇAS</b> SIM	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b> Falta bornes de ligação
<b>DEFEITO IDENTIFICADO</b> Trilhas danificadas na placa d	<b>QUANTIDADE</b> 1
<b>PATRIMÔNIO DE DESTINO</b>	<b>REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE</b> NÃO
<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>	<b>SERVIÇOS EXECUTADOS</b> Abertura e análise técnica int
<b>OBSERVAÇÕES</b> N.A	<b>STATUS - USO</b> FORA DE USO
<b>NOME DO TÉCNICO</b> Rafael Gomes Martin	<b>DATA E HORA DE FIM</b> 06/05/2026 16:26:00