



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 08/05/2026 08:58:00	TIPO DE INSPEÇÃO LIBERAÇÃO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM Recon	TIPO DE PEÇA/PARTE MÓDULO
FOTO 	MODELO DA PEÇA/PARTE SGC 120 Deif
Nº DE SERIE DA PEÇA 00013576	FOTO Nº DE SERIE DA PEÇA 
ACOMPANHA BORNES / PRESILHAS DE FIXAÇÃO? NÃO	FILIAL ORIGEM
FILIAL DESTINO RJ - DCS	Nº DA ORDEM MANUTENCAO (OM)
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Filial RJ-MEA	ANÁLISE INTERNA SIM

<b>FALTA DE PARTES OU PEÇAS</b> NÃO	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>DEFEITO IDENTIFICADO</b>	<b>QUANTIDADE</b> 1
<b>PATRIMÔNIO DE DESTINO</b> N.A	<b>REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE</b> NÃO
<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>	<b>SERVIÇOS EXECUTADOS</b> Testes de funcionamento em ban
<b>OBSERVAÇÕES</b> Data e hora ajustadas do módul	<b>STATUS - USO</b> DISPONÍVEL
<b>NOME DO TÉCNICO</b> Rafael Gomes Martin	<b>DATA E HORA DE FIM</b> 08/05/2026 09:07:00