


CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 08/05/2026 11:00:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	EPIS NECESSÁRIOS ÓCULOS LUVAS PROTETOR
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS ELÉTRICO	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS EPIS	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
POSSUI EXTINTOR? NÃO		
03- ATENDIMENTO		
O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO) NÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO 344	POSSUI TELEMETRIA? SIM

SE SIM, FOTO



FOTO DO HORIMETRO



04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

FOI REALIZADO TESTE COM CARGA?
SIM

QUANTO TEMPO DUROU O TESTE COM CARGA?
10

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?
SIM

AMORTECEDOR COM PRESSÃO?
SIM

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

05- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE
EXTERNO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL?
SIM

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)

70

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE
ABASTECIMENTO
OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?

NÃO

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
OK

REALIZADA A AVALIAÇÃO INTERNA DO TANQUE?
OK

BACIA DE CONTENÇÃO
NÃO POSSUI

06- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?
NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK

07- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS
OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO
SIM

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS

NÃO POSSUI



POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?

SIM

TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO
CARREGADOR (VOLTS)
220

INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA
18/07/2024

08- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM		
09- CABOS		
10- INVENTARIO		
FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 	CONDIÇÕES DE LIMPEZA SUJO	CONDIÇÕES DOS ADESIVOS BOM
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO		
11- ACESSORIOS		
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	QUADRO POSSUI	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 
CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI
TRANSFORMADOR NÃO POSSUI		
12- OBSERVAÇÃO		
12- TELEMETRIA		
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK		
13- NEAR MISS		
NEAR MISS SEM REPORTE DE NEAR MISS		

MANUTENÇÃO ANDERSON
08/05/2026 11:40:22

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anderson', written in a cursive style.

MANUTENÇÃO ANDERSON
08/05/2026 11:40:36

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anderson', written in a cursive style.