



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INÍCIO 09/05/2026 11:00:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA VISITA MENSAL	EPIS NECESSÁRIOS XXX
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS XXX	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS XXX	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 4
03- ATENDIMENTO		

O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO)
NÃO

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



SE SIM, FOTO



FOTO DO HORÍMETRO



04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

FOI REALIZADO TESTE COM CARGA?
NÃO

É OBRIGATORIO REALIZAR TESTE COM CARGA, O CLIENTE NÃO PERMITIU O TESTE?
NÃO

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

05- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?
SIM

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
74

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?
NÃO




TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK

06- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?
NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI		POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM
08- RADIADOR		
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM		INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
09- CABOS		
10- INVENTARIO		
FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 	CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	CONDIÇÕES DOS ADESIVOS BOM
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO		
11- ACESSORIOS		
QUADRO NÃO POSSUI	CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI
TRANSFORMADOR NÃO POSSUI		
12- OBSERVAÇÃO		
OBSERVAÇÕES EFETUADO INSPEÇÃO MENSAL TESTADO SEM CARGA TUDO OK		
12- TELEMETRIA		
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK		
13- NEAR MISS		
NEAR MISS SEM REPORTE DE NEAR MISS		
MANUTENÇÃO JORGE ARAÚJO 09/05/2026 17:33:30 		MANUTENÇÃO BRENO CASIO 09/05/2026 17:34:15 

Bmw
