



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 09/05/2026 11:00:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA INSPEÇÃO MENSAL	EPIS NECESSÁRIOS XXX
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS XXX	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS XXX	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 2
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 3
03- ATENDIMENTO		

O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO)
NÃO

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



SE SIM, FOTO



FOTO DO HORIMETRO



04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

FOI REALIZADO TESTE COM CARGA?
NÃO

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



FOTO DO CONTROLADOR COM O VALOR DE TENSÃO DA BATERIA 	VEDAÇÃO DAS PORTAS OK	PORTA POSSUI AMORTECEDOR? NÃO
---	---------------------------------	---

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

05- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO EXTERNO	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 74	CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	REALIZADA A AVALIAÇÃO INTERNA DO TANQUE? OK	BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI

06- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK
---	-------------------------------------	---

07- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 

TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)
OK

08- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME	

09- CABOS

10- INVENTARIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**CONDIÇÕES DE LIMPEZA****CONDIÇÕES DOS ADESIVOS**

LIMPO

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

11- ACESSORIOS**QUADRO**

NÃO POSSUI

CONTÊINER

NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE

NÃO POSSUI

TRANSFORMADOR

NÃO POSSUI

12- OBSERVAÇÃO**OBSERVAÇÕES**

EFETUADO INSPEÇÃO MENSAL TESTADO SEM CARGA TUDO OK

12- TELEMETRIA**COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA**

OK

13- NEAR MISS**NEAR MISS**

SEM REPORTE DE NEAR MISS

MANUTENÇÃO JORGE ARAÚJO

09/05/2026 12:48:00

MANUTENÇÃO BRENO CASIO

09/05/2026 17:36:38

MANUTENÇÃO

09/05/2026 17:36:38