



CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INÍCIO 09/05/2026 10:00:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA INSPEÇÃO MENSAL	EPIS NECESSÁRIOS XXX
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS XXXX	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS XXX	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 2
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 3
03- ATENDIMENTO		

O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO)
NÃO

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



SE SIM, FOTO



FOTO DO HORIMETRO



04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

FOI REALIZADO TESTE COM CARGA?
NÃO

É OBRIGATORIO REALIZAR TESTE COM CARGA, O CLIENTE
NÃO PERMITIU O TESTE?
NÃO AUTORIZOU

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?
NÃO

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?

NÃO

05- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE

EXTERNO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL?

SIM

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)

75

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO

OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?

NÃO

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

OK

REALIZADA A AVALIAÇÃO INTERNA DO TANQUE?

OK

BACIA DE CONTENÇÃO

NÃO POSSUI

06- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?

NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR

OK

07- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS

OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS

OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO

SIM

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS

NÃO POSSUI

POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?

SIM

MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA



TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO) E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)

OK

08- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR

OK

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?

NÃO

NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?

SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?

SIM

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER

CONFORME

09- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE





10- INVENTARIO

<p>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</p> 	<p>CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO</p>	<p>CONDIÇÕES DOS ADESIVOS BOM</p>
--	--	--

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

11- ACESSORIOS

<p>BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI</p>	<p>QUADRO POSSUI</p>	<p>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</p> 
---	---------------------------------	---

<p>FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO</p> 	<p>CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO</p>	<p>CONTÊINER NÃO POSSUI</p>
---	--	--

CARRETA REBOQUE
NÃO POSSUI

TRANSFORMADOR
POSSUI

12- OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES
EFETUADO INSPEÇÃO MENSAL TESTADO SEM CARGA TUDO OK

12- TELEMETRIA

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

OK

FOTO



13- NEAR MISS

NEAR MISS

SEM REPORTE DE NEAR MISS

MANUTENÇÃO JORGE ARAÚJO
09/05/2026 12:21:05

MANUTENÇÃO BRENO CASIO
09/05/2026 17:38:38

MANUTENÇÃO

09/05/2026 17:38:38