


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 11/05/2026 16:35:00	TIPO DE INSPEÇÃO LIBERAÇÃO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM Recon SBC-SP	TIPO DE PEÇA/PARTE MÓDULO
FOTO 	MODELO DA PEÇA/PARTE DSE7320 Deep Sea
Nº DE SERIE DA PEÇA 4524019	FOTO Nº DE SERIE DA PEÇA 
ACOMPANHA BORNES / PRESILHAS DE FIXAÇÃO? NÃO	FILIAL ORIGEM
FILIAL DESTINO BA - SSF	Nº DA ORDEM MANUTENCAO (OM)
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Filial BA-SSF	ANÁLISE INTERNA SIM

FALTA DE PARTES OU PEÇAS NÃO	SE SIM, DETALHAMENTO
DEFEITO IDENTIFICADO	QUANTIDADE 1
PATRIMÔNIO DE DESTINO TECG00903	REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE NÃO
SE SIM, DETALHAMENTO	SERVIÇOS EXECUTADOS Abertura e análise técnica int
OBSERVAÇÕES Teste de funcionamento em pain	STATUS - USO DISPONÍVEL
NOME DO TÉCNICO Rafael Gomes Martin	DATA E HORA DE FIM 11/05/2026 16:41:00