

POR: RONE CRIS ALVES DA SILVA; LUAN VICTOR GONCALVES; -
RONE.SILVA@TECNOGERA.COM.BR;LUAN.GONCALVES@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 08/06/2026
17:26:42

CLIENTE

SAO PAULO - PR

LOCAL

NOME
TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
/

01- APT

DATA E HORA DE INICIO
12/05/2026 10:58:00

PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA
VISITA TÉCNICA

EPIS NECESSÁRIOS
ÓCULOS DE PROTEÇÃO.
LUVAS MULTITATO.
CAPACETE COM JUGULAR.
PROTETOR AURICULAR.
BOTA DE SEGURANÇA.

PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS
TROPEÇO E QUEDA DO MESMO NÍVEL.
PENSAMENTOS DE MEMBROS.

MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS
USO DOS EPIS NECESSÁRIOS.
REALIZAR ATIVIDADE COM ATENÇÃO.

02- SEGURANÇA

POSSUI KIT MITIGAÇÃO?
SIM

KIT MITIGAÇÃO



QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO
1

POSSUI EXTINTOR?
SIM

EXTINTOR



QUANTIDADE DE EXTINTOR
1

03- ATENDIMENTO

O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO)
N/A

IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
TELE00377

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



SE SIM, FOTO



FOTO DO HORÍMETRO



04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

FOI REALIZADO TESTE COM CARGA?
NÃO

É OBRIGATORIO REALIZAR TESTE COM CARGA, O CLIENTE
NÃO PERMITIU O TESTE?
NÃO FOI PERMITIDO.

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



FOTO DO CONTROLADOR COM O VALOR DE TENSÃO DA BATERIA



VEDAÇÃO DAS PORTAS

OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?

NÃO

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?

NÃO

05- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL?

SIM

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)

100

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO

NOK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?

NÃO

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

OK

REALIZADA A AVALIAÇÃO INTERNA DO TANQUE?

OK

BACIA DE CONTENÇÃO

NÃO POSSUI

FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO



06- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?

NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK

FOTO ESCALA RINGELMANN



07- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS
OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO
SIM

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA



TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)
220VCA
27.4

08- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR
OK

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?
SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?
SIM

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
CONFORME

09- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



10- INVENTARIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

11- ACESSORIOS

BACIA DE CONTENÇÃO

NÃO POSSUI

QUADRO

POSSUI

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 	CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	CONTÊINER NÃO POSSUI
--	--------------------------------------	--------------------------------

CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI	TRANSFORMADOR NÃO POSSUI
--------------------------------------	------------------------------------

12- OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÕES

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA
 REALIZADA INSPEÇÃO GERAL NO EQUIPAMENTO.
 O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENCIDA. FOI REALIZADA VISITA COM O OBJETIVO DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PORÉM O SERVIÇO NÃO FOI AUTORIZADO DEVIDO A PENDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO E LIBERAÇÃO INTERNA DO CLIENTE.
 NECESSÁRIO REALIZAR NOVO AGENDAMENTO COM UMA NOVA DATA PARA EXECUÇÃO DA PREVENTIVA.
 VERIFICADOS OS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO E ARREFECIMENTO DO EQUIPAMENTO.
 VERIFICADO O FUNCIONAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DC, TODOS OPERANDO DENTRO DA NORMALIDADE.
 VERIFICADOS OS NÍVEIS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E COMBUSTÍVEL.
 VERIFICADO APERTO DOS COMANDOS E DAS CONEXÕES DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO E ARREFECIMENTO.
 REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL DO RADIADOR, SEM ANOMALIAS APARENTES.
 REALIZADOS TESTES DE FUNCIONAMENTO DO BOTÃO DE EMERGÊNCIA, BEM COMO TESTES DOS PARÂMETROS DE PROTEÇÃO POR ALTA TEMPERATURA E SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO.
 REALIZADO TESTE DE FUNCIONAMENTO DO GMG EM VAZIO, OPERANDO NORMALMENTE.
 REALIZADO TESTE DE CONTINUIDADE DOS CONTATOS DO DISJUNTOR DE POTÊNCIA.
 REALIZADO TESTE DE ACIONAMENTO POR MEIODO QTA.

12- TELEMETRIA

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA COMUNICANDO	FOTO 
---	---	--

13- NEAR MISS

NEAR MISS
 SEM REPORTE DE NEAR MISS

VISITA TÉCNICA RODRIGO BUARQUE 12/05/2026 13:09:58 P017469 	VISITA TÉCNICA LUAN 12/05/2026 13:10:30 39911351831 
---	---

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.
