







CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 12/05/2026 11:04:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0 E I1 VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO LÍQUIDO DE RESFRIAMENTO REALIZAR TESTE DE FUNCIONAMENTO	EPIS NECESSÁRIOS UNIFORME NR 10 CAPACETE BOTINA DE SEGURANÇA ÓCULOS LUVAS PROTETOR AURICULAR
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO ANIMAIS PEÇONHENTOS	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS O USO DE EPI'S ADEQUADOS E ISOLAMENTO DA ÁREA	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1

GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? SIM	TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? SIM	HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NÃO
03- ATENDIMENTO		
POSSUI TELEMETRIA? SIM	SE SIM, FOTO DA TAG DO MODEM 	AS DUAS ANTENAS ESTÃO POSICIONADAS CORRETAMENTE (TETO DA MÁQUINA LADO DE FORA) SIM
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK	A TELEMETRIA FICOU COMUNICANDO? POSSUI RESTRIÇÃO DE SINAL	PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTÁ SENDO USADO? DESLIGADO
IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TELE01834	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	FOTO DO HORIMETRO 
04- INVENTARIO		
CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	CONDIÇÕES DOS ADESIVOS BOM	EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO
FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 		
05- PAINEL		

INTEGRIDADE DO PAINEL

VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR
OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES
OK

Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS
OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?
NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?
EM SEMI AUTOMÁTICO

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?
NÃO

07- MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE
OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK

FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS?
N/A

INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA
OK

INTEGRIDADE DAS CORREIAS
OK

INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC
OK

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL
OK

O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS?
NÃO

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE EXTERNO

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
NÃO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL?
SIM

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)

CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO
OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?

NÃO RELATÓRIO GERADO NO [SISLOC SOFTWARES](#)

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	BACIA DE CONTENÇÃO POSSUI	CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO
FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO		O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA? NÃO
		

09- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR INCOLOR
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? NÃO	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK
FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO	VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK

10- ALTERNADOR

É POSSIVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E INTEGRÁ? NÃO	É POSSIVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERAMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR	É POSSIVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSIVEL VERIFICAR
VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E INTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK
PLACA REGULADORA POSSUI FUSIVEL DE PROTEÇÃO? NÃO		

11- BATERIA

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM	VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS POSSUI
POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 	CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA NA

BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS?**12- ESCAPAMENTO****FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO**

OK

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP?

SIM

SE SIM, FOTO**INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN)**

1

13- ACESSORIOS**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO****TRANSFORMADOR**
POSSUI**CONDIÇÕES DE LIMPEZA**
LIMPO**CONDIÇÕES DE LIMPEZA**
LIMPO**BANCO DE CARGA**
NÃO POSSUI**QUADRO**
NÃO POSSUI**CONTÊINER**
NÃO POSSUI**CARRETA REBOQUE**
NÃO POSSUI**REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL**
SIM

FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO



FOTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VELHO



REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO
SIM

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
SIM

FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA
NÃO SE APLICA

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?
NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR
NÃO

FOTO DO ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE?
SIM

POSSUI QTA INTERNO?
NÃO

14- TESTE

CORRENTE (A) (+/-7%NOMINAL) - L1, L2, L3
100

TENSÃO (V) (+/-7%NOMINAL) - L1-L2,L2-L3,L3-L1
446

FREQUENCIA (HZ) (3% NOMINAL)
60

PRESSÃO DO ÓLEO (4,3 ATÉ 6,5) (BAR)
5.4

TEMPERATURA DO FLUIDO (70 ATÉ 98 °C)
81

BATERIA - 01BATERIA: (12,4 ATÉ 13,0 VDC) / 02BATERIA: (24,8 ATÉ 28,5 VDC)
27.3

LOAD SPEED (%)
27

PERMITIDO TESTE COM CARGA?
SIM

VERIFICAR SE PRÉ AQUECIMENTO ESTÁ EM BOM FUNCIONAMENTO
OK

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO

VERIFICAR RUÍDOS DO MOTOR
NORMAL

VERIFICAR FOLGA DAS BORRACHAS DE ACOPLAMENTO DO ALTERNADOR
OK

VIBRAÇÕES ANORMAIS
OK

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DE IF?

SIM

16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?

SIM

CHAVE DO GERADOR

SIM

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS

OK

17- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA

POSSUI RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO

OBSERVAÇÕES

FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA I0 E I1
FOI VERIFICADO ÁGUA DO RADIADOR
FOI REALIZADO TESTE DE FUNCIONAMENTO NO G.M.G
OPERACIONAL A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE

18- NEAR MISS

MANUTENÇÃO ROGER
12/05/2026 14:55:10



MANUTENÇÃO ROGER
12/05/2026 14:55:34

