

FALTA DE PARTES OU PEÇAS NÃO	SE SIM, DETALHAMENTO
DEFEITO IDENTIFICADO	QUANTIDADE 1
PATRIMÔNIO DE DESTINO TECG00491B	REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE NÃO
SE SIM, DETALHAMENTO	SERVIÇOS EXECUTADOS Realizado Abertura do módulo,
OBSERVAÇÕES Uma linha CAN em destaque não	STATUS - USO DISPONÍVEL
NOME DO TÉCNICO Rafael Martin Adson Souza	DATA E HORA DE FIM 14/05/2026 09:52:00