





CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 18/05/2026 09:59:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA VERIFICAR GMG E FUNCIONAMENTO.	EPIS NECESSÁRIOS LUVA, ÓCULOS, CAPACETE
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE CORTE CONTUSAO	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS USAR EPIS, ATENÇÃO	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO	
03- ATENDIMENTO		
O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO) NAO	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG1258	POSSUI TELEMETRIA? SIM
ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	SE SIM, FOTO	FOTO DO HORIMETRO
		
04- PAINEL		

INTEGRIDADE DO PAINEL**VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO**

OK

FOI REALIZADO TESTE COM CARGA?

NÃO

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI**VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS**
NÃO POSSUI**Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)****PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO****FOTO DO CONTROLADOR COM O VALOR DE TENSÃO DA BATERIA****VEDAÇÃO DAS PORTAS**

OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?

NÃO

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?

NÃO

05- DIESEL**EQUIPAMENTO COM TANQUE**
INTERNO**POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?**
SIM**NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)**
80**CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO**
OK**HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?**
NÃO**TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL**
OK**REALIZADA A AVALIAÇÃO INTERNA DO TANQUE?**
OK**06- MOTOR**

N° DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO
--	---	-------------------------------------

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR
OK

07- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
--	--	--

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM
---	---

08- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
------------------------------------	--	---

GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
---	---

09- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



10- INVENTARIO




FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 	FOTO FRONTAL 	FOTO LATERAL DIREITA 
---	--	--

FOTO LATERAL ESQUERDA**FOTO TRASEIRA****CONDIÇÕES DE LIMPEZA**

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

11- ACESSORIOS**QUADRO**

NÃO POSSUI

CONTÊINER

NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE

NÃO POSSUI

TRANSFORMADOR

NÃO POSSUI

12- OBSERVAÇÃO**OBSERVAÇÕES**

GMG OPERACIONAL DISPONÍVEL. TESTADO TODAS AS TERÇAS E QUINTAS. OS ÚLTIMOS TESTES SEGUNDO OPERAÇÃO FORAM TODOS OK

12- TELEMETRIA**COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA**

OK

13- NEAR MISS**NEAR MISS**

SEM REPORTE DE NEAR MISS

VISITA DANIEL GOIS
18/05/2026 11:32:15

VISITA BRUNA RODRIGUES
18/05/2026 12:41:50

VISITA

18/05/2026 12:41:50