

CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA VISITA TÉCNICA	EPIS NECESSÁRIOS CAPACETE ÓCULOS E LUVAS	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS ANIMAIS PEÇONHETOS
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS ART CONFORME PADRÃO VALE		
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO	
03- ATENDIMENTO		
POSSUI TELEMETRIA? NÃO	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	FOTO DO HORIMETRO 
04- PAINEL		
INTEGRIDADE DO PAINEL 	VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA? NÃO
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	VEDAÇÃO DAS PORTAS OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR? SIM		O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120? NÃO	
05- DIESEL			
EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO		POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM	
		NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 30	
CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK		HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	
		TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	
REALIZADA A AVALIAÇÃO INTERNA DO TANQUE? OK		BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	
06- MOTOR			
NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK		HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO	
		VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK	
07- BATERIA			
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK		CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	
		TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM	
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI		POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	
08- RADIADOR			
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK		HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	
		NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? NÃO			
09- CABOS			
10- INVENTARIO			
FOTO FRONTAL 		CONDIÇÕES DE LIMPEZA SUJO	
		CONDIÇÕES DOS ADESIVOS BOM	
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO			
11- ACESSORIOS			
QUADRO NÃO POSSUI		CONTÊINER NÃO POSSUI	
		CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI	
TRANSFORMADOR NÃO POSSUI			
12- OBSERVAÇÃO			
12- TELEMETRIA			
13- NEAR MISS			
NEAR MISS SEM REPORTE DE NEAR MISS			

VISITA TÉCNICA WILSON
19/05/2026 22:43:46
287617

WIL

VISITA TÉCNICA WILSON
19/05/2026 22:44:40
287617

WIL