






CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INÍCIO 22/05/2026 11:28:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA VERIFICAÇÃO	EPIS NECESSÁRIOS BOTA LUVAS ÓCULOS CALÇA E BLUSA NR 10
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE ELÉTRICO INCÊNDIO E PARTES GIGANTES	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS USAR EPI DE ACORDO RISCO	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO	
03- ATENDIMENTO		
O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO) NÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO .	POSSUI TELEMETRIA? SIM
ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	NÚMERO DO TOKEN VERIFICADO NA TELEMETRIA .	SE SIM, FOTO 

FOTO DO HORIMETRO



04- PAINEL

<p>INTEGRIDADE DO PAINEL</p> 	<p>VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK</p>	<p>FOI REALIZADO TESTE COM CARGA? NÃO</p>
<p>É OBRIGATORIO REALIZAR TESTE COM CARGA, O CLIENTE NÃO PERMITIU O TESTE? NA AUTORIZADO</p>	<p>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI</p>	<p>VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI</p>
<p>Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)</p> 	<p>FOTO DO CONTROLADOR COM O VALOR DE TENSÃO DA BATERIA</p> 	<p>VEDAÇÃO DAS PORTAS OK</p>
<p>PORTA POSSUI AMORTECEDOR? NÃO</p>	<p>O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120? NÃO</p>	

05- DIESEL

<p>EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO</p>	<p>POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM</p>	<p>NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 100</p>
<p>CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK</p>	<p>HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO</p>	<p>TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK</p>

REALIZADA A AVALIAÇÃO INTERNA DO TANQUE?

OK

BACIA DE CONTENÇÃO

NÃO POSSUI

FOTO DO TANQUE INTERNO (DENTRO)



06- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR



NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

OK

HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO?

NÃO

VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR

OK

FOTO ESCALA RINGELMANN



07- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS

OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS

OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO

SIM

VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA



TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS)
220 27.1

INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA
22/05/2024

08- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR
OK

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?
SIM

GERADOR POSSUI INTERCOOLER?
SIM

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
CONFORME

09- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE



10- INVENTARIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA**FOTO TRASEIRA****CONDIÇÕES DE LIMPEZA**

LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?

NÃO

11- ACESSORIOS**BACIA DE CONTENÇÃO**

NÃO POSSUI

QUADRO

NÃO POSSUI

CONTÊINER

NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE

NÃO POSSUI

TRANSFORMADOR

NÃO POSSUI

12- OBSERVAÇÃO**OBSERVAÇÕES**

REALIZADO VERIFICAÇÃO DE ÁGUA ÓLEO LUBRIFICANTE E LIMPEZA

12- TELEMETRIA**COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA**

OK

OBSERVAÇÃO TELEMETRIA

OK

13- NEAR MISS**NEAR MISS**

SEM REPORTE DE NEAR MISS

MANUTENÇÃO JONAS

22/05/2026 12:55:42

392746438

JONAS

TECNOGERA RODOLFO

22/05/2026 12:56:04

473489661

Rodolfo

MANUTENÇÃO

22/05/2026 12:55:42

JONAS