



F315 - CHECKLIST BOMBA E BICO

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INÍCIO 25/05/2026 11:28:00	TIPO DE INSPEÇÃO LIBERAÇÃO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TECG00361	MODELO DO MOTOR MWM 6.10TCA
TIPO DE PEÇA/PARTE BOMBA INJETORA	MODELO DA PEÇA/PARTE 9 400 085 348
Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA	FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA
FOTO 	Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL 30817 01980
FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL 	FILIAL ORIGEM Recon - SP
FILIAL DESTINO	Nº DA ORDEM MANUTENÇÃO (OM)

<b>RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:</b>	<b>ANÁLISE INTERNA</b>
<b>FALTA DE PARTES OU PEÇAS</b>	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>DEFEITO IDENTIFICADO</b>	<b>FOTO DA BOMBA DESMONTADA</b>
<b>BOMBA BLOQUEADA</b> NÃO	<b>QUANTIDADE</b> 1
<b>PATRIMÔNIO DE DESTINO</b>	<b>REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE</b> SIM
<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b> Jogos de reparos Válvulas de	<b>SERVIÇOS EXECUTADOS</b> Reparação completa pelo fornec
<b>ATRACAMENTO DE UNIDADES</b> NÃO	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>PRESSÃO DOS BICOS</b> Bomba liberada sem bicos	<b>OBSERVAÇÕES</b> Bomba injetora bosch reparada
<b>STATUS - USO</b> FORA DE USO	<b>NOME DO TÉCNICO</b> Guilherme Vieira
<b>DATA E HORA DE FIM</b> 25/05/2026 12:09:00	