


CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 25/05/2026 09:40:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA MANUTENÇÃO PREVENTIVA TROCA DE ÓLEO E FILTROS	EPIS NECESSÁRIOS MACAÇÃO RF,BOTA DE SEGURANÇA,ÓCULOS DE SEGURANÇA,CAPACETE COM ABAFADOR E LUVA MULTITATO.
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS QUEIMADURA COM ÓLEO QUENTE, DERRAMAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS NA PLATAFORMA.	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS USO ADEQUADO DOS EPI'S E ATENÇÃO NA ATIVIDADE.	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO	GERADOR DEVIDAMENTE ATERRADO? SIM
TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR/QTA? SIM	HÁ NECESSIDADE DE ELEVAR A BASE DO GERADOR? NÃO	
03- ATENDIMENTO		
POSSUI TELEMETRIA? NÃO	PAINEL FICA LIGADO OU DESLIGADO QUANDO O GERADOR NÃO ESTÁ SENDO USADO? DESLIGADO	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

FOTO DO HORIMETRO



04- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA?
SIM

SE SIM, FOTO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



05- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL



VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VERIFICAR ULTIMOS ALARMES



PARÂMETRO DA PRESSÃO DE ÓLEO HABILITADO



VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS
NÃO POSSUI

VERIFICAR BORNES DE CONEXÃO DO CONTROLADOR
OK

VERIFICAR APERTO DE PARAFUSOS/BORNES

OK

N° DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO)



VEDAÇÃO DAS PORTAS

OK

PORTA POSSUI AMORTECEDOR?

NÃO

LIMPAR OS PAINÉIS DE COMANDO



O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?


NÃO

PARALELISMO/SINCRONISMO ATUANDO EM AUTOMÁTICO?

N/A

06- CABOS

CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR



É POSSIVEL ACESSAR O QUADRO DE CONEXÃO DOS CABOS DO CLIENTE?

NÃO

07- MOTOR

Nº DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	FOTO DA VARETA DE ÓLEO LUBRIFICANTE 
HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK	FOI FEITO A REGULAGEM DE VALVULAS? NÃO
INTEGRIDADE DA BOMBA D'ÁGUA OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK	INTEGRIDADE DO ALTERNADOR DC OK
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL OK	O MOTOR APRESENTA VIBRAÇÕES ANORMAIS? NÃO	

08- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? SIM	NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 80
CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	FOTO DO TAMPÃO DE DRENO DA BACIA DE CONTENÇÃO 	O MARCADOR DE NÍVEL POSSUI SENSOR DE TELEMETRIA? N/A

09- RADIADOR

CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	COR DO LÍQUIDO DO RADIADOR ROSA
NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DOS TCS OK	REALIZADO TESTE NO ALTERNADOR? NÃO
REALIZADA MANUTENÇÃO I5? (TURBINA, ALTERNADOR DC, MOTOR) NÃO	VERIFICAR COLMEIA DO RADIADOR OK	




10- ALTERNADOR

É POSSÍVEL VERIFICAR SE A TAMPA TRASEIRA DO ALTERNADOR ESTÁ LIMPA E ÍNTEGRA? NÃO	É POSSÍVEL VERIFICAR A FOLGA NA CERÂMICA DOS DIODOS? NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR	É POSSÍVEL VERIFICAR SOLDA DOS DIODOS? NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR
VENTILADOR DO ALTERNADOR LIMPO E ÍNTEGRO SIM	INTEGRIDADE DA CORREIA DO VENTILADOR OK	VERIFICAR FIXAÇÃO DA PLACA REGULADORA OK

PLACA REGULADORA POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO?

SIM
 1T-F262 - PREVENTIVA GMG_REV00

11- BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 
CASO APLICAVEL COMPLETAR AGUA DA BATERIA OK	FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA 	BATERIA POSSUI PROTEÇÃO DE POLOS? 

12- ESCAPAMENTO

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? NÃO	CORTA-CHAMAS NÃO	INDICAR NÍVEL DE EMISSÃO DE FUMAÇA (TABELA RINGELMANN) 1
---	----------------------------	--

13- ACESSORIOS

TRANSFORMADOR NÃO POSSUI	BANCO DE CARGA NÃO POSSUI	QUADRO NÃO POSSUI
CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI	REALIZADO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL SIM
FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL 	FOTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL VELHO 	FOTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA VELHO 

FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA



REALIZADO TROCA DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO

SIM

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

SIM

FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



FOTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



FOTO DA MARCAÇÃO DA DATA DA TROCA NO FILTRO LUBRIFICANTE



REALIZADO TROCA DO FILTRO DE ÁGUA
NÃO SE APLICA

REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO ROTATIVO?
NÃO

REALIZADO TROCA DO FILTRO DE AR
NÃO

REALIZADO TROCA DO OLEO LUBRIFICANTE?
SIM

FOTO DO ÓLEO LUBRIFICANTE VELHO



POSSUI QTA INTERNO?
NÃO

14- TESTE

PERMITIDO TESTE COM CARGA?
NÃO

15- PARAMETROS

CONTROLADOR DEIF?

SIM

CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1000 (-P> I) POTÊNCIA REVERSA



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1150 (U> I) SOBRE TENSÃO



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1520 (-Q>) REATIVO



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1530 (Q>) REATIVO



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1530 (EIC SHUTDOWN)



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1530 (EIC COOLANT T.2)



CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO 1530 (EIC OIL PRESS.2)



16- CARENAGEM

PORTAS TRANCADAS CORRETAMENTE?

SIM

CHAVE DO GERADOR

NÃO

CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS

OK

17- OBSERVAÇÃO

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

NÃO TEM TELEMETRIA

OBSERVAÇÕES

VERICADO NÍVEL DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E NÍVEL DE COMBUSTÍVEL.

FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR.

APÓS A MANUTENÇÃO FOI REALIZADO FUNCIONAMENTO DO GERADOR POR 20 MINUTOS O MESMO NÃO APRESENTOU NENHUM PROBLEMA DURANTE O FUNCIONAMENTO.

GERADOR OPERACIONAL DISPONÍVEL PARA PLATAFORMA.

18- NEAR MISS

NEAR MISS

SEM REPORTE DE NEAR MISS

PLATAFORMA PAT3 DANIEL GALDINO DA SILVA
26/05/2026 06:49:43
2583606

MANUTENÇÃO PREVENTIVA JOSÉ NETO
26/05/2026 06:50:03
452

PLATAFORMA PAT3

26/05/2026 06:49:43

[Handwritten signature]
