



F315 - CHECKLIST BOMBA E BICO

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INÍCIO 26/05/2026 09:00:00	TIPO DE INSPEÇÃO LIBERAÇÃO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TECG00439	MODELO DO MOTOR VOLVO PENTA
TIPO DE PEÇA/PARTE UNIDADE INJETORA	MODELO DA PEÇA/PARTE 03829087
Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA	FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA
FOTO 	Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL EF0049 8F008A CF0069 FF00E4
FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL 	FILIAL ORIGEM FBA
FILIAL DESTINO	Nº DA ORDEM MANUTENÇÃO (OM)

<b>RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:</b>	<b>ANÁLISE INTERNA</b>
<b>FALTA DE PARTES OU PEÇAS</b>	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>DEFEITO IDENTIFICADO</b>	<b>FOTO DA BOMBA DESMONTADA</b>
<b>BOMBA BLOQUEADA</b> N/A	<b>QUANTIDADE</b> 6
<b>PATRIMÔNIO DE DESTINO</b>	<b>REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE</b> SIM
<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b> Anéis de vedação Arruelas de	<b>SERVIÇOS EXECUTADOS</b> Desmontagem com checklist, lav
<b>ATRACAMENTO DE UNIDADES</b> SIM	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b> 280A
<b>PRESSÃO DOS BICOS</b> 330 bar	<b>OBSERVAÇÕES</b> Unidades reparadas e testadas
<b>STATUS - USO</b> DISPONÍVEL	<b>NOME DO TÉCNICO</b> Carlos Leonardo
<b>DATA E HORA DE FIM</b> 26/05/2026 09:42:00	