

POR: BRUNO FERNANDES MONTEIRO; WILSON LEITAO COSTA; -
BRUNO.MONTEIRO@TECNOGERA.COM.BR; WILSON.COSTA@TECNOGERA.COM.BR;

EM: 08/06/2026
17:34:27

CLIENTE

LOCAL

NOME
TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ATIVO

NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /

01- APT

PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA VISITA TÉCNICA	EPIS NECESSÁRIOS CAPACETE ÓCULOS E LUVAS	PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS ANIMAIS PEÇONHETOS
MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS ART CONFORME PADRÃO VALE		

02- SEGURANÇA

POSSUI KIT MITIGAÇÃO?
NÃO

03- ATENDIMENTO

O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO)
NÃO

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



FOTO DO HORIMETRO



04- PAINEL

VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA? NÃO	VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	VEDAÇÃO DAS PORTAS OK	PORTA POSSUI AMORTECEDOR? SIM
AMORTECEDOR COM PRESSÃO? NÃO	O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120? NÃO	

05- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO		POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM		NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 50	
CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK		HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO		REALIZADA A AVALIAÇÃO INTERNA DO TANQUE? OK	
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK					
06- MOTOR					
NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK		HÁ VAZAMENTO DE OLEO? NÃO		VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK	
07- BATERIA					
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK		CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK		TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM	
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI			POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM		
08- RADIADOR					
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK		HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO		NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM	
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? NÃO					
09- CABOS					
10- INVENTARIO					
FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO		FOTO FRONTAL		FOTO LATERAL DIREITA	
					
FOTO TRASEIRA		CONDIÇÕES DE LIMPEZA SUJO		CONDIÇÕES DOS ADESIVOS BOM	
					
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO					
11- ACESSORIOS					

QUADRO NÃO POSSUI	CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI
TRANSFORMADOR NÃO POSSUI		
12- OBSERVAÇÃO		
12- TELEMETRIA		
13- NEAR MISS		
NEAR MISS SEM REPORTE DE NEAR MISS		
INSPEÇÃO WILSON 26/05/2026 22:31:45 287619 		INSPEÇÃO WILSON 26/05/2026 22:33:10 287619 