


F254 - INSPEÇÃO DE RETORNO

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 26/05/2026 11:16:00	HORIMETRO A 5504,00
HORIMETRO B 5504,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG01009
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 5504,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO	FOTO
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? NÃO	FOTO DO HORIMETRO 

**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**



**02 - MOTOR**

**MOTOR**  
NOK

**FOTO**



**QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?**  
Não foi possível fazer uma ava

**FOTO DOS FILTROS**



**03 - ALTERNADOR**

**ALTERNADOR**  
OK

**QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?**

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR  
NECESSÁRIO MARINIZAR

FOTO



#### 04 - RADIADOR

RADIADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO



#### 05 - PAINEL

PAINEL  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO



#### 06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



## 07 - CARENAGEM

CARENAGEM  
NOK


QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?  
Pintura

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?  
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO  
ESCAPAMENTO



## 08 - BATERIA

BATERIAS  
DESCARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?  
Bateria descarregada

FOTO



**09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES**

**OBSERVAÇÕES**

- Lavagem de radiador
- Lavag

**TIPO DE MANUTENÇÃO**

PESADA I

**DATA E HORA DE FIM**

26/05/2026 14:13:00