



CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 27/05/2026 08:00:00	HORIMETRO A 3895,70
HORIMETRO B 3895,70	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TBRG00303
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 3894,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO 
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL? CLIENTE	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA? SIM	FOTO DO HORIMETRO 

**FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**



**02 - MOTOR**

**MOTOR**  
NOK

**FOTO**



**QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?**  
VAZAMENTO NO RETENTOR DO VOLAN

**FOTO DOS FILTROS**



**03 - ALTERNADOR**

**ALTERNADOR**  
NOK

**QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?**  
IDENTIFICADO BAIXA ISOLAÇÃO NO

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR  
OK

FOTO



#### 04 - RADIADOR

RADIADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO



#### 05 - PAINEL

PAINEL  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO



#### 06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR  
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



## 07 - CARENAGEM

CARENAGEM  
NOK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?  
ALGUNS ARRANHADOS

FOTO



HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?  
NÃO

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO  
ESCAPAMENTO



## 08 - BATERIA

BATERIAS  
CARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?

FOTO



**09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES**

<b>OBSERVAÇÕES</b> VAZAMENTO DE ALTO VOLUME DE ÓL	<b>TIPO DE MANUTENÇÃO</b> PESADA I
<b>DATA E HORA DE FIM</b> 27/05/2026 10:45:00	