

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
DATA E HORA DE INICIO 27/05/2026 11:35:00	HORIMETRO A 5595,00
HORIMETRO B 5595,00	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO Tecg00595
HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 5595,00	SUBSTITUIÇÃO NO CLIENTE? NÃO
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? SIM	FOTO
DE ACORDO COM A SUA ANÁLISE A AVARIA É PROVENIENTE DE QUAL RESPONSÁVEL?	FOI IDENTIFICADA ALGUMA IMPUREZA NO DIESEL? NÃO
NECESSÁRIO FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA?	FOTO DO HORIMETRO




FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



02 - MOTOR

MOTOR
OK

FOTO



QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MOTOR?

FOTO DOS FILTROS



03 - ALTERNADOR

ALTERNADOR
NOK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO ALTERNADOR?
Alternador queimado após tenta

RESULTADO DA MEGAGEM DO ALTERNADOR

FOTO



Tec. Ricardo Lira - Serra ES
May 27, 2026 11:39

04 - RADIADOR

RADIADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO RADIADOR?

FOTO



Tec. Ricardo Lira - Serra ES
May 27, 2026 11:39

05 - PAINEL

PAINEL
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL?

FOTO




Tec. Ricardo Lira - Serra ES
May 27, 2026 11:41

06 - CONTROLADOR

MÓDULO CONTROLADOR
OK

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO MÓDULO CONTROLADOR?

FOTO



07 - CARENAGEM

CARENAGEM
NOK

QUAIS AS AVARIAS IDENTIFICADAS NA CARENAGEM?
Arranhões e pontos de oxidação

FOTO

HÁ ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA?
SIM

FOTO DO ACUMULO DE FULIGEM E PRESENÇA DE RESÍDUOS DE QUEIMA NO ESCAPAMENTO

08 - BATERIA

BATERIAS
CARREGADA

QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NAS BATERIAS?

FOTO



09 - INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES
Equipamento com alternador sín

TIPO DE MANUTENÇÃO
LEVE

DATA E HORA DE FIM
27/05/2026 11:44:00