

| CLIENTE | |
|---|--|
| NOME | RAZÃO SOCIAL |
| EMAIL | OBSERVAÇÃO |
| LOCAL | |
| NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA | ENDEREÇO |
| ATIVO | |
| NOME | MARCA |
| MODELO | PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE |
| 01- APT | |
| DATA E HORA DE INICIO 27/05/2026 12:41:00 | PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA Desinstalação de cabos e equip |
| EPIS NECESSÁRIOS Capacete, óculos, luvas, botina | PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS Presamento de membros, escorre |
| MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS Paralisar trabalhos próximos e | |
| 02- SEGURANÇA | |
| POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO | KIT MITIGAÇÃO |
| QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO | POSSUI EXTINTOR? NÃO |
| EXTINTOR | QUANTIDADE DE EXTINTOR |
| 03- GERADOR | |
| HORIMETRO ATUAL 4047,00 | INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO DO PAINEL DE COMANDO OK |
| QUAIS OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NO PAINEL? | Nº DE SÉRIE DO CONTROLADOR (MÓDULO) |
| POSSUI TELEMETRIA? NÃO | SE SIM, FOTO |
| NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK | HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO |
| SE SIM, FOTO | IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO |
| NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) (SÓ DESINSTALAR SE ABAIXO DE 10%) 0 | INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK |

BATERIAS
CARREGADA

FOTO DA BATERIA



POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
OK

SE NOK, FOTO

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS
OK

SE NOK, FOTO

NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL?
SIM

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

FOTO DO HORIMETRO



CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE(INTERNO/EXTERNO) ESTÁ
COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO.
OK

04- CABOS

INSTALAÇÃO POSSUI CABOS?
SIM

MODELO E METRAGEM DO CABO - 1 EX: CABO 35MM X 3M - BAIXA
25mm X 25

QUANTIDADE DOS CABOS - 1
5,00

MODELO E METRAGEM DO CABO - 2 EX: CABO 35MM X 3M - BAIXA

QUANTIDADE DOS CABOS - 2
0

MODELO E METRAGEM DO CABO - 3 EX: CABO 35MM X 3M - BAIXA

FOTO

QUANTIDADE DOS CABOS - 3
0

MODELO E METRAGEM DO CABO - 4 EX: CABO 35MM X 3M - BAIXA

QUANTIDADE DOS CABOS - 4
0

FORAM INSTALADOS CABOS DE MÉDIA TENSÃO?
NÃO

MODELO E METRAGEM DO CABO - 1 EX: CABO 120MM X 100M 8.7/15KV - MEDIA

QUANTIDADE DOS CABOS - 1
0

MODELO E METRAGEM DO CABO - 2 EX: CABO 120MM X 100M 8.7/15KV - MEDIA

QUANTIDADE DOS CABOS - 2
0

MODELO E METRAGEM DO CABO - 3 EX: CABO 120MM X 100M 8.7/15KV - MEDIA

QUANTIDADE DOS CABOS - 3
0

MODELO E METRAGEM DO CABO - 4 EX: CABO 120MM X 100M 8.7/15KV - MEDIA

QUANTIDADE DOS CABOS - 4
0

FOI IDENTIFICADA ALGUMA AVARIA NOS CABOS?
NÃO

FOTO GERAL DOS CABOS



FICARAM CABOS SOB RESPONSABILIDADE DO CLIENTE?
SIM

SE SIM, DETALHAMENTO
5 vias de cabos de 25mm X 25 M

05- INVENTARIO

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL DIREITA



Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



06- ACESSORIOS

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO

TRANSFORMADOR
NÃO POSSUI

FOTO FRONTAL

FOTO LATERAL ESQUERDA

FOTO TRASEIRA

FOTO LATERAL DIREITA

TENSÃO

BACIA DE CONTENÇÃO
POSSUI

BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?
SIM

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL DIREITA



BANCO DE CARGA
NÃO POSSUI

FOTO FRONTAL

FOTO LATERAL ESQUERDA

FOTO LATERAL ESQUERDA

FOTO TRASEIRA

FOTO LATERAL DIREITA

QUADRO
NÃO POSSUI

FOTO FRONTAL

FOTO LATERAL ESQUERDA

FOTO TRASEIRA


FOTO LATERAL DIREITA

CONTÊINER
NÃO POSSUI

FOTO FRONTAL

FOTO LATERAL ESQUERDA

FOTO TRASEIRA

| | |
|--|--|
| FOTO LATERAL DIREITA | CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI |
| FOTO FRONTAL | FOTO LATERAL ESQUERDA |
| FOTO TRASEIRA | FOTO LATERAL DIREITA |
| 07- CHAVES | |
| FOI RECOLHIDA A CHAVE DO GERADOR? NÃO | |
| 08- OBSERVAÇÕES | |
| FOTO  | FOTO |
| OBSERVAÇÕES Foi realizado a desinstalação | NOME DO RESPONSÁVEL DO CLIENTE Osmar Batista |
| CONTATO TELEFONICO DO RESPONSÁVEL 0,00 | COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA |
| OBSERVAÇÃO TELEMETRIA | SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO? |
| 09- NEAR MISS | |
| FOTO | NEAR MISS SEM REPORTE DE NEAR MISS |
| AÇÃO EFETUADA: | |