



F315 - CHECKLIST BOMBA E BICO

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 28/05/2026 17:37:00	TIPO DE INSPEÇÃO LIBERAÇÃO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TECG01149	MODELO DO MOTOR Perkins 1104
TIPO DE PEÇA/PARTE BOMBA INJETORA	MODELO DA PEÇA/PARTE 9320A522T
Nº DE SERIE DA PEÇA DANIFICADA	FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA
FOTO 	Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL 01004JTC
FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL 	FILIAL ORIGEM Recon / SP
FILIAL DESTINO	Nº DA ORDEM MANUTENCAO (OM)

<b>RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:</b>	<b>ANÁLISE INTERNA</b>
<b>FALTA DE PARTES OU PEÇAS</b>	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>DEFEITO IDENTIFICADO</b>	<b>FOTO DA BOMBA DESMONTADA</b>
<b>BOMBA BLOQUEADA</b> SIM	<b>QUANTIDADE</b> 1
<b>PATRIMÔNIO DE DESTINO</b>	<b>REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE</b> SIM
<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b> Jogo de reparo Anél excêntri	<b>SERVIÇOS EXECUTADOS</b> Desmontagem e análise interna
<b>ATRAPACAMENTO DE UNIDADES</b> N/A	<b>SE SIM, DETALHAMENTO</b>
<b>PRESSÃO DOS BICOS</b> N/A	<b>OBSERVAÇÕES</b> Bomba injetora recondicionada
<b>STATUS - USO</b> DISPONÍVEL	<b>NOME DO TÉCNICO</b> Carlos Leonardo
<b>DATA E HORA DE FIM</b> 28/05/2026 17:51:00	