

POR: ADSON LUIS DE SANTANA SANTOS; BRUNO GALVAO SOARES; FELIPE MATEUS DOS SANTOS CORDEIRO; TAMIRIS FERREIRA DOS REIS; - EM: 08/06/2026
 ADSONSANTANA23012003@GMAIL.COM; BRUNO.SOARES@TECNOGERA.COM.BR; FMATEUS2701@GMAIL.COM 18:24:46
 ;TAMIRIS.REIS@TECNOGERA.COM.BR;

CLIENTE		
NOME 291881	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL 291881	OBSERVAÇÃO TECG00784	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01 - CABEÇALHO		
DATA E HORA DE INÍCIO 02/06/2026 11:27:00	CLIENTE STRATOS	FICHA 18854
TENSÃO DO CLIENTE 220V	REGIME DE OPERAÇÃO 12HRS	TANQUE INTERNO OU EXTERNO TANQUE INTERNO
HORÍMETRO SIM	ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA 4590
FOTO DO HORÍMETRO		FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
		

02 - PETROBRAS

03 - RADIADOR		
VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DE FLUÍDO DO RADIADOR COMPLETO	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	INTEGRIDADE DA FIXAÇÃO DO RADIADOR OK
INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME		
04 - ALTERNADOR		
BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA OK	REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO OK	REGULADOR DE TENSÃO DEVIDAMENTE FIXADO COM PARAFUSO M5 
05 - MOTOR		
NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK	
06 - ELÉTRICO		
INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO PAINEL DE COMANDO ISENTO DE FIOS SOLTOS OK	EXISTÊNCIA DE BOTOEIRAS STOP (COGUMELO) OK	REGULAGEM DO TRIP DO RELÊ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO SIM
FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR OK		FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR OK
07 - DIESEL		
NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 0	MATERIAL DAS MANGUEIRAS APROPRIADO SIM	MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DO TANQUE INTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK
MANGUEIRAS DO TANQUE EXTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO N/A	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS) N/A	VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO OK
POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL? NÃO		TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL OK
08 - CARENAGEM		
É POSSÍVEL VISUALIZAR O FLAP? SIM	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK
CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS COM PRESSÃO	FOTO LATERAL DIREITA 

5 - F038 - PRÉ LOCAÇÃO DE GERADOR

RELATÓRIO GERADO NO SISLOC SOFTWARES

FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO FRONTAL



FOTO TRASEIRA



FOTO DE ETIQUETA DE TANQUE LIMPO



CONDIÇÕES DOS ADESIVOS

BOM

CONDIÇÕES DE LIMPEZA

LIMPO

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO

OK

09 - MÓDULO CONTROLADOR

POSSUI TELEMETRIA?

SIM

FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA



TIPO DE CONTROLADOR
DEIF AGC200

O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120?
NÃO

AJUSTE DE TENSÃO DO CONTROLADOR (EM VOLTS)
220

AJUSTE DE CORRENTE DO CONTROLADOR (EM AMPERES)
567

VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO
OK

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/FASE (V)
220

VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/NEUTRO (V)
127

AJUSTE DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR (EM KILOWATTS)
216

10 - BATERIAS/CARREGADOR DE BATERIAS

FOTO DA BATERIA



POSSUI CARREGADOR DE BATERIA?
SIM

CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS
OK

CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS
OK

TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO
SIM

11 - OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES
TESTE DE CARGA REALIZADO COM ÊXITO;
AJUSTE DE TENSÃO PARA TENSÃO DE SAÍDA 220V REALIZADA;
MANGUEIRAS AJUSTADAS PARA UTILIZAÇÃO DO TANQUE INTERNO;

DATA E HORA DE FIM
02/06/2026 16:03:00

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

PRÉ LOCAÇÃO FELIPE CORDEIRO
02/06/2026 16:17:43

Felipe M.

PRÉ LOCAÇÃO FELIPE CORDEIRO
02/06/2026 16:18:10

Felipe M.