




CLIENTE		
NOME	RAZÃO SOCIAL	
EMAIL	OBSERVAÇÃO	
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO	
ATIVO		
NOME	MARCA	
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /	
01- APT		
DATA E HORA DE INICIO 02/06/2026 10:00:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	EPIS NECESSÁRIOS ÓCULOS LUVAS PROTETOR
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS ELÉTRICO	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS EPIS	
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1
03- ATENDIMENTO		

O GERADOR ESTA EM UM HOSPITAL? (CLIENTE CRÍTICO) SIM	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO 406	POSSUI TELEMETRIA? SIM
ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	NUMERO DO TOKEN VERIFICADO NA TELEMETRIA 1009	SE SIM, FOTO 



FOTO DO HORIMETRO 

04- PAINEL

INTEGRIDADE DO PAINEL 	VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK	FOI REALIZADO TESTE COM CARGA? NÃO
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	VEDAÇÃO DAS PORTAS OK
PORTA POSSUI AMORTECEDOR? NÃO	O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120? NÃO	

05- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO	POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? SIM	NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 40
CONDIÇÕES DE CONEXÕES E ABRAÇADEIRAS DE ABASTECIMENTO OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK
REALIZADA A AVALIAÇÃO INTERNA DO TANQUE? OK	BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	VERIFICAR CONDIÇÕES DE ABRAÇADEIRAS NO MOTOR OK
07- BATERIA		
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM
VERIFICAR SE EXISTEM ADAPTAÇÕES INCORRETAS NÃO POSSUI	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	TENSÃO DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO)E SAÍDA DO CARREGADOR (VOLTS) 222
INFORMAR DATA DE FABRICAÇÃO DA BATERIA 05/07/2023		
08- RADIADOR		
CONDIÇÕES DO RADIADOR OK	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM		
09- CABOS		
10- INVENTARIO		
FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 	CONDIÇÕES DE LIMPEZA SUJO	CONDIÇÕES DOS ADESIVOS BOM
EQUIPAMENTO POSSUI AVARIA? NÃO		
11- ACESSORIOS		
BACIA DE CONTENÇÃO NÃO POSSUI	QUADRO POSSUI	FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO 
CONDIÇÕES DE LIMPEZA LIMPO	CONTÊINER NÃO POSSUI	CARRETA REBOQUE NÃO POSSUI
TRANSFORMADOR NÃO POSSUI		
12- OBSERVAÇÃO		

OBSERVAÇÕES

REALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

12- TELEMETRIA

COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA

OK

13- NEAR MISS

NEAR MISS

SEM REPORTE DE NEAR MISS

MANUTENÇÃO ANDERSON
02/06/2026 10:51:45



MANUTENÇÃO ANDERSON
02/06/2026 10:52:05

