


CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01 - CABEÇALHO	
CLIENTE Arcelormittal Pecém	DATA E HORA DE INICIO 08/06/2026 09:33:00
02 - INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO	
TIPO DE EQUIPAMENTO GERADOR	HORIMETRO ATUAL 0
POTÊNCIA GERADA [MWH] TECG561A:1623kwh, B:1597kwh, TECG760A:373447kwh, B:373454kwh, TECG759A:373395kwh, B:373459kwh, TECG584A:1818kwh, B:498kwh, TECG866:47131kwh, TECG1071A:4412kwh, B:7368kwh,	PREVISÃO PRÓXIMA MANUTENÇÃO 09/09/2026
CONDIÇÃO DO EQUIPAMENTO STAND-BY OPERACIONAL	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TECG00561, TECG00760, TECG00759, TECG00584, TECG00866, TECG001071,
TEMPO INOPERANTE (DATA INÍCIO)	TEMPO INOPERANTE (DATA FIM)
MOTIVO DA PARADA (INDISPONIBILIDADE)	FOTO DO HORIMETRO 

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO**03 - SOBRESSALENTES****EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES**Transformadores/ Quadro
TRA00**04 - FISCALIZAÇÃO DE CAMPO****SERVIÇOS EXECUTADOS**

Realizamos inspeção preventiva

OBSERVAÇÕES

Verificações dos GMG estão ok.

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

BOM

MOTIVO DA RDO

VISITA TÉCNICA

05 - OBSERVAÇÕES**OBSERVAÇÕES**

Realizado em todos os grupos G

DATA E HORA DE FIM