




F315 - CHECKLIST BOMBA E BICO

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
GERAL	
DATA E HORA DE INICIO 09/06/2026 10:53:00	TIPO DE INSPEÇÃO RECEBIMENTO
PATRIMÔNIO DE ORIGEM TECG00765	MODELO DO MOTOR Volvo penta
TIPO DE PEÇA/PARTE UNIDADE INJETORA	MODELO DA PEÇA/PARTE 0329087
Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA SN51506441	FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA DANIFICADA 
FOTO 	Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL
FOTO DO Nº DE SÉRIE DA PEÇA FUNCIONAL	FILIAL ORIGEM Ceará - Maracanaú
FILIAL DESTINO	Nº DA ORDEM MANUTENÇÃO (OM)

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO: Jouber	ANÁLISE INTERNA NÃO
FALTA DE PARTES OU PEÇAS NÃO	SE SIM, DETALHAMENTO
DEFEITO IDENTIFICADO Oxidações internas, ponteiras	FOTO DA BOMBA DESMONTADA 
BOMBA BLOQUEADA	QUANTIDADE 6
PATRIMÔNIO DE DESTINO	REALIZADO TROCA DE PEÇA/PARTE
SE SIM, DETALHAMENTO	SERVIÇOS EXECUTADOS
ATRACAMENTO DE UNIDADES	SE SIM, DETALHAMENTO
PRESSÃO DOS BICOS	OBSERVAÇÕES Unidades injetoras precisaram
STATUS - USO FORA DE USO	NOME DO TÉCNICO Guilherme Vieira
DATA E HORA DE FIM 09/06/2026 11:48:00	