




CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- APT	
PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA Visita técnica periódica	EPIS NECESSÁRIOS Bota, Óculos, Luva multi tato,
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS Prensamentos de membros, Perfu	MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS Paralisar, etiquetar e Isolar
02- SEGURANÇA	
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? NÃO	KIT MITIGAÇÃO
QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO	POSSUI EXTINTOR? NÃO
EXTINTOR	QUANTIDADE DE EXTINTOR
03- SERVIÇO	
SERVIÇO VISITA	SE OUTRO, INFORMAR
AJUSTE DE HORIMETRO RUM ABS IGUAL AO OPERATION 	OBSERVAÇÕES Foi realizada a verificação de
COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA NOK	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA Foi verificado junto a central de monitoramento que o chip está cancelado , foi solicitado a troca .

SE TELEMETRIA NOK, FOI SOLICITADO SUPORTE REMOTO, O QUE FOI FEITO?
Foi verificado pela central que o chip esta cancelado e precisa ser trocado , foi feita a solicitação de troca .

FOTO



FOTO



04- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

AÇÃO EFETUADA:

FOTO