

F116 - CHECKLIST DE ALTERNADOR




CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- CABEÇALHO	
<p>FOTO DO HORIMETRO</p> 	<p>MARCA - FABRICANTE</p> <p>WEG</p>
<p>MODELO</p> <p>G10</p>	<p>Nº DE SERIE DO ALTERNADOR</p> 
<p>POTÊNCIA NOMINAL</p> <p>550KVA</p>	<p>TIPO DE CHECKLIST</p> <p>CHECKLIST DE LIBERAÇÃO</p>


FOTO FECHAMENTO DA BASETA ANTES DE MEGAR



A) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR

(1-4) X (2-5)
2G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (3-6)
2G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(1-4) X (8-11)
2G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(1-4) X (7-10)
2G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(1-4) X (9-12)
2G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(2-5) X (3-6)
2G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(2-5) X (7-10)
2G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(2-5) X (8-11)
2G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(2-5) X (9-12)
2G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(3-6) X (7-10)
2G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(3-6) X (8-11)
2G

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(3-6) X (9-12)
2G


FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(7-10) X (8-11)
2G


FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO


(7-10) X (9-12) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(8-11) X (9-12) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	

B) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR X CARÇAÇA

(1-4) X (T) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO 
(2-5) X (T) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3-6) X (T) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(7-10) X (T) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(8-11) X (T) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(9-12) X (T) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	

C) RESISTÊNCIA DA BOBINA AUXILIAR

(B AUX.) X (1) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO 
(B AUX.) X (2) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(B AUX.) X (3) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(B AUX.) X (7) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(B AUX.) X (8) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(B AUX.) X (9) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(B AUX.) X (T) 2G	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	
D) RESISTÊNCIA DO ROTOR PRINCIPAL X CARÇAÇA	
(1RP) X (T) 2.3	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO 
ANÁLISE APROVADO	
E) RESISTÊNCIA DO ESTATOR EXCITATRIZ X CARÇAÇA	
(F+) X (T) 15ohms	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	
F) RESISTÊNCIA DO ROTOR EXCITATRIZ	
(1) X (T) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) X (T) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) X (T) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(1) X (2) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) X (3) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) X (1) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	
G) RESISTÊNCIA ÔHMICA DAS BOBINAS DO ESTATOR PRIN.	
(1) - (4) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) - (5) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) - (6) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(7) - (10) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(8) - (11) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(9) - (12) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	
H) RESISTÊNCIA ÔHMICA DA BOBINA AUXILIAR	
(B AUX.) - (9) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	
I) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR PRINCIPAL	
1 - 2 (RP) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	
J) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ESTATOR EXCITATRIZ	
(F+) - (F-) 15ohms	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	
K) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR EXCITATRIZ	
(1) - (4) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) - (5) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) - (6) Ok	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	
L) ANÁLISE MECÂNICA	
EVIDENCIA BASETA ABERTA DURANTE A MEGAGEM 	TAMPA DIANTEIRA APROVADO
ROLAMENTO DIANTEIRO APROVADO	TAMPA TRASEIRA APROVADO
ROLAMENTO TRASEIRO APROVADO	EIXO APROVADO
VENTILADOR APROVADO	ACOPLAMENTO APROVADO

CAIXA DE LIGAÇÃO APROVADO	PLACA DE BORNE APROVADO
M) ANÁLISE ELÉTRICA	
DIODOS APROVADO	VARISTOR APROVADO
RESISTENCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO N/A	
RESUMO DOS SERVIÇOS	
ESTATOR PRINCIPAL REJUVENESCIMENTO	ROTOR PRINCIPAL REJUVENESCIMENTO
ESTATOR EXCITATRIZ REJUVENESCIMENTO	ROTOR EXCITATRIZ REJUVENESCIMENTO
OBSERVAÇÕES 15	CERTIFICO QUE FIZ A LIMPEZA DA BASETA DO ALTERNADOR
CERTIFICO QUE FIZ O FECHAMENTO DA BASETA APOS MEGAGEM	FOTO 