



F116 - CHECKLIST DE ALTERNADOR

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- CABEÇALHO	
FOTO DO HORIMETRO	MARCA - FABRICANTE WEG
MODELO AG10280MI40AI	Nº DE SERIE DO ALTERNADOR 
POTÊNCIA NOMINAL 550Kva	TIPO DE CHECKLIST CHECKLIST DE LIBERAÇÃO
FOTO FECHAMENTO DA BASETA ANTES DE MEGAR 	
A) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR	

(1-4) X (2-5)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (3-6)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (8-11)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (7-10)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1-4) X (9-12)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2-5) X (3-6)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2-5) X (7-10)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2-5) X (8-11)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2-5) X (9-12)
509

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3-6) X (7-10)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3-6) X (8-11)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3-6) X (9-12)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(7-10) X (8-11)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(7-10) X (9-12)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(8-11) X (9-12)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
APROVADO

B) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR X CARÇAÇA

(1-4) X (T)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2-5) X (T)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3-6) X (T)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(7-10) X (T)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(8-11) X (T)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(9-12) X (T)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




ANÁLISE
APROVADO

C) RESISTÊNCIA DA BOBINA AUXILIAR


(B AUX.) X (1)
Na

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(B AUX.) X (2)
Na

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(B AUX.) X (3)
Na

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(B AUX.) X (7)
Na

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(B AUX.) X (8)
Na

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(B AUX.) X (9)
Na

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(B AUX.) X (T)
Na

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




ANÁLISE
APROVADO

D) RESISTÊNCIA DO ROTOR PRINCIPAL X CARÇAÇA

(1RP) X (T)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




ANÁLISE
APROVADO

E) RESISTÊNCIA DO ESTATOR EXCITATRIZ X CARÇAÇA

(F+) X (T)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
APROVADO

F) RESISTÊNCIA DO ROTOR EXCITATRIZ

(1) X (T)
404

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(2) X (T)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3) X (T)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(1) X (2)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2) X (3)
550

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3) X (1)
472

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




ANÁLISE
APROVADO

G) RESISTÊNCIA ÔHMICA DAS BOBINAS DO ESTATOR PRIN.


(1) - (4)
0

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2) - (5)
0

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(3) - (6)
0

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(7) - (10)
0

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(8) - (11)
0

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(9) - (12)
0

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




ANÁLISE
APROVADO

H) RESISTÊNCIA ÔHMICA DA BOBINA AUXILIAR

(B AUX.) - (9)
Na

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
APROVADO

I) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR PRINCIPAL

1 - 2 (RP)

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

ANÁLISE

J) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ESTATOR EXCITATRIZ

(F+) - (F-)
14.8

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
APROVADO

K) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR EXCITATRIZ

(1) - (4)
0

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(2) - (5)
0

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3) - (6)
0

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
APROVADO

L) ANÁLISE MECÂNICA

EVIDENCIA BASETA ABERTA DURANTE A MEGAGEM	TAMPA DIANTEIRA
ROLAMENTO DIANTEIRO	TAMPA TRASEIRA
ROLAMENTO TRASEIRO	EIXO
VENTILADOR	ACOPLAMENTO
CAIXA DE LIGAÇÃO	PLACA DE BORNE

M) ANÁLISE ELÉTRICA

DIODOS	VARISTOR
RESISTENCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO	

RESUMO DOS SERVIÇOS

ESTATOR PRINCIPAL	ROTOR PRINCIPAL
ESTATOR EXCITATRIZ	ROTOR EXCITATRIZ
OBSERVAÇÕES	CERTIFICO QUE FIZ A LIMPEZA DA BASETA DO ALTERNADOR
CERTIFICO QUE FIZ O FECHAMENTO DA BASETA APOS MEGAGEM	FOTO